

CONOZCA NUESTROS RESULTADOS

*REMEDIOS DEFINITIVOS A DAÑOS POR SOCAVACIÓN
DE LA MARGEN DE UNA MARINA,
CON EL FILTRO PAVITEX® 350.*

*Historia de éxito de 32 años
¡Y SEGUIMOS CONTANDO ¡*

***CASO: PROPIEDAD PARTICULAR, MARINA EN NUEVO VALLARTA, NAY.
Inicios del año 1988.***

Se muestran los daños causados por falla de la protección original utilizada, de concreto y de cimbras textiles rellenas de mortero, que no evitaron la socavación.



*La reparación inició
mediante la
reconfiguración de la
terracería y la remoción
de los materiales que
fallaron.*

Se colocó el filtro PAVITEX® 350 y sobre él, un enrocamiento. Se observa como la adaptabilidad de PAVITEX® no requirió un afine exhaustivo del talud. El extremo superior del filtro se sujetó con roca, en una berma





RESULTADOS 8 años después.



El 2 de Marzo de 1996, 8 años después de terminada la reparación, el sistema seguía funcionando adecuadamente.



*Resultados 20 años después.
11 de Octubre de 2008: el sistema
protector sigue funcionando
adecuadamente.*



RESULTADOS

Al 8 de Enero de 2020, así luce la obra

¡¡ 32 años después !!



32 años de éxito

¡¡y seguimos contando !!